INFORME SIMULACRO "EVACUACION"

- ***SIN AVISO PREVIO***

Informo sobre los resultados de la evaluación realizada por el suscrito en el día de la fecha con motivo del "SIMULACRO DE EVACUACION, llevado a cabo en la Torre de WTC-Free Zone.

- PUNTO DE EVALUACION (del suscrito)
  Recepción y Entrada principal (exterior de portería y Punto de Encuentro).

Fecha	Martes 10 de abril del 2018
Hora de comienzo del siniestro.	14h45'25''
Orden de EVACUACION	10''
SALIDA DE LA PRIMERA PERSONA (del edificio)	2 minutos 22''
SALIDA DE LA ULTIMA PERSONA (del edificio)	16 minutos 02''
Recorrida de Seguridad	SI en cada nivel
corte de la alarma -	22 minutos 30''
FIN DEL EJERCICIO regreso de los empleados a sus lugares de trabajo (nadie en el Punto de Encuentro)	55 minutos

Corte de energía eléctrica y Luces de Emergencia	Se realizó simulado

TIEMPOS EMPLEADOS

TIEMPO ***TOTAL*** DE EVACUACION (desde que se detecta el siniestro y se dá la orden de Evacuación, hasta la salida de la **última** persona)	20 minutos 32''
TIEMPO ***PROPIO*** DE EVACUACION (desde el momento que sale la **primera** persona - una vez que se haya dado la orden en forma vía audio- hasta la salida de la **última** persona)	16 minutos 02''
TIEMPO DE ***DETECCION, PRE-ALARMA Y ALARMA GENERAL***	55 segundos
TIEMPO ***TOTAL DEL EJERCICIO*** (desde la orden de evacuar hasta la finalización de la Evaluación hecha por las autoridades con los equipos intervinientes de la Administración y Asesor Eterno).	1 hora 15 minutos

CHEQUEO DE FUNCIONAMIENTO DEL Audio de ALARMA

OK funcionó correctamente todo el sistema, sensor, jaladora y audio.

Cantidad de personas evacuadas: (Mil ochenta) **1080**

CRONOLOGIA DE LA SALIDA

0'' Se activa un detector de incendio en el Piso 6.
40'' Es accionada una jaladora en el mismo nivel 6 y se ejecuta "Evacuación parcial"
55" Se reitera procedimiento en piso 3 y se dispara "Alarma General de Evacuación", para todo el edificio.
1'18" Se evacúa el nivel del incendio.
2'23'' Salen las primeras 10 diez personas por la puerta principal del edificio luego de darse la orden de evacuación.
- ✓ Entre el minuto 2'23'' y el minuto 15'28'' – salen 1064 (mil sesenta y cuatro)

15'28'' Salen 2 dos personas, una de ellas una Sra. Con embarazo en avanzado estado. (anteúltimas).
16'02'' Salen las últimas 4 cuatro personas (se completan las 1080 mil ochenta personas evacuadas

Nota:


- Muchas personas evacuaron desde el exterior del edificio ya que se encontraban allí por distintas razones, no obstante, lo cual se dirigieron igualmente al Punto de Encuentro
- 1 hora y 15 minutos de haberse activado el audio de evacuación general, se dá por finalizado el ejercicio, luego de efectuar una evaluación del mismo, con las autoridades Gerenciales y demás integrantes del plantel de Administración que actuaron en esta instancia, conjuntamente con el suscrito, regresando todos a sus labores habituales.

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. El ejercicio simulado resultó EXCELENTE, si nos referimos a los tiempos empleados desde que se dio la orden de evacuación.
2. Los empleados evacuados hicieron una salida ordenada, sin gritos, corridas o escenas de otro tipo atentatorias al normal desenvolvimiento del mismo ya que fue SIN AVISO PREVIO.
3. El sistema de alarma funcionó correctamente.
4. Los empleados encargados de actuar y dirigir el procedimiento actuaron según los planes previstos y se marca como positivo el trabajo en equipo.
5. Se estableció rápidamente el "puesto de comando", desde donde emanaron las órdenes correspondientes.
6. Se mantuvo en todo momento el elevado espíritu de colaboración con los compañeros encargados del procedimiento.
7. El personal de Seguridad actuó según el procedimiento estipulado y en vigencia.
8. Los líderes se pusieron el chaleco que los identifica como tal.
9. Si bien la comunicación estuvo correcta y obró positivamente, podría instrumentarse para el futuro la posibilidad que todos los integrantes del equipo encargado de dirigir y controlar la evacuación pudieran contar con equipos Handy.
10. Los comentarios recogidos por el suscrito entre algunas de las personas evacuadas respecto al procedimiento fueron en todos los casos positivos y como necesario y conveniente continuar con la realización de éstos.
11. La salida de las personas evacuadas se realizó en perfecto orden y en forma contínua hasta el Punto de Encuentro con una cadencia de paso normal para estas circunstancias ya fuera del edificio.

12. Preguntados por si habían tenido alguna dificultad para salir, si su Líder les dio indicaciones claras, se manifestaron que no hubo dificultad, fueron correctamente conducidos, pero si dejaron entrever algún pequeño estancamiento en la escalera de evacuación por algunas personas que queriendo registrar este evento con la cámara de sus celulares, entorpecieron algunos tramos, eso sin mayores consecuencias. (se tomará nota para las próximas capacitaciones de clientes hacer hincapié en este sentido)
13. El regreso se realizó en total orden y siguiendo las directivas del personal de FZ encargado de esa misión.

GRAFICA TECNICA




REGISTRO FOTOGRAFICO





Comienza el ejercicio, personal de FZ concurre a ocupar sus puestos de control

Listos para el control - Primeras personas en salir

A continuación, escenas de la evacuación










El “Comando de Operaciones”

Comienza el regreso









Evaluación final – Informe posterior a la acción

Atte.

Crio. Gral. (r) T. P. Reinaldo Albornoz
Asesor Externo